

Temes pendents enviats a Sant Boi T'Escolta

Segons acords reunió dia 03/07/2020, amb la Regidora la Sra. Barragan i el tècnic municipal, Sr. Delgado, adjuntem incidències presentades a **Sant Boi T'Escolta** i pendent de resolució.

Mimoses-Josep Tarradellas

1. Accidents reiterats al creuament Passeig Mimoses, Josep Tarradellas. Tenim instal·lats miralls i creiem que no son del tot coactius. Últim accident dia 17/06/2020, a les 3:15 de la matinada.
2. Accident gener de 2020 dia 07/01/2020
3. Accidents de petita consideració que repetidament és produeixen.

Asfaltat tota la Urbanització.

1. Tramitació dels forats al carrer de la Urbanització i resposta del Cap de Departament de Brigades. Número d'expedient: N337/2019/006015.

Acàcies

2. Suport de ferro trencat. Avís dia 22 i 28/06/2020
3. Forats carrer davant nº 78 Número d'expedient: N337/2020/002224.
4. Forats carrer davant nº 84 Número d'expedient: N337/2020/002225.
5. Forats carrer davant nº 96 Número d'expedient: N337/2020/002228.
6. Forats carrer davant nº 98
7. Repàs per tot el carrer acàcies

Castanyers

1. Asfaltat de tot el carrer

Eucaliptus

2. Carrer que hem enviat varies vegades sol·licitant la reparació. Actualment: forats davant, nº 3, cantonada Mimoses, cantonada Lledoners i així, i tot el carrer. Cal fer un repàs.
3. Pins davant el nº 10 i cantonada Ginesta. Manca de poda.
4. Solar propietat de l'Ajuntament que li fa falta un manteniment i neteja. L'arbre que dona al carrer Eucaliptus tapa la visibilitat del creuament amb el carrer de les Mimoses i a més les rates tenen un habitat de consideració.

Garrofers

1. El final del carrer Garrofers, existeix un problema que entre pluges, porc senglar(hem comptat uns 10 aproximadament), el tallafocs que baixa aigua erosionant el terreny, etc. Tota aquesta circumstancia fa que els porcs senglars mouen la terra, l'erosió del tallafocs fa que el carrer Garrofers s'omple de terra i d'altres objectes. Que comporta? Comporta que s'ompli de porqueria, perill que pot ocasionar el taponament de la sortida d'aigües del carrer, no oblidem que el carrer Garrofers no te clavegueram de recollida d'aigües pluvials i surt per la pendent del carrer cap a muntanya. Per aquest motiu cada cop resta mes taponada, amb el perill que aquest aigua fluvial entri a l'habitatge número 8.
2. També els garrofers que portem anys pendent d'una poda, per prevenir i anular un perill imminent de caure a sobre de les cases dels números 7 i 8. En relació dels garrofers ja porten molt de temps , per no dir anys demanant que es faci una poda.
3. En varies reunions i amb la presencia física de Vostè sobre el terreny, ens va donar un ferm compromís de podar el garrofers, repoblar el tallafocs amb especies vegetals dures prevenint i el foc, arreglar la sortida de les aigües, la instal·lació d'un registre amb un tub ample que anés directament a la riera.
4. codi CSV: 13520416364535355440 21/05/2020 Carrer Garrofers: Garrofers que portem anys pendent d'una poda, per prevenir i anular un perill imminent de caure a sobre de les cases dels números 7 i 8. En relació als garrofers ja porten molt de temps , per no dir anys demanant que es faci una poda. En varies reunions i amb la presencia física de vostès sobre el terreny, ens va donar un ferm compromís de podar el garrofers, repoblar el tallafocs amb especies vegetals dures prevenint i el foc, arreglar la sortida de les aigües, la instal·lació d'un registre amb un tub ample que anés directament a la riera. A més per donar una

solució eficaç al problema que portem molt de temps lluitant, amb previsió de no patir mals majors.

ASSOCIACIO VEÏNS I PROPIETARIS DEL PARC MARIANAO

Número d'expedient: N337/2019/003997

Benvolgut/Benvolguda

En relació a la vostra comunicació de data 13/08/2019, en la qual feu referència Garrofers, al final del carrer., us informem que:

Realitzada la visita a la zona indicada, en data 09/09/19, es comprova que la claveguera està lliure d'herbes.

Queda constància de la sol·licitud, i estudiarem el tema per veure si es pot fer quelcom.

Agraïm la confiança que ens heu mostrat. Si teniu cap dubte o en voleu alguna informació

complementària podeu tornar a posar-vos en contacte amb els nostres serveis.

Atentament,

Gerard Jané Torres

Cap del Grup de Manteniment

L'AJUNTAMENT T'ESCOLTA

Sant Boi de Llobregat, 10 de setembre de 2019

Sí no estem equivocats i a les fotografies fem referència. El problema persisteix. No es tracta que la claveguera resta neta d'herbes, es tracta de donar una solució adient, segura i per molt de temps. No volem més solucions temporals i provisionals. Volem solucions ja i no presa de constància i pendent d'estudi. Es un problema enquistat i vell.

Asfaltat al carrer Garrofers

Com podem veure i comprovar i segons reunions i presència física de Vostè al carrer Garrofers, ens va donar un ferm compromís de l'asfaltat. Es un carrer petit i està necessitat de manteniment i de solució de l'estrès i desgast que pateix. També comentar que es un carrer petit i la inversió o despesa no és molt elevada.

Resum:

El carrer Garrofers té una necessitat imminent de solucions i la despesa no es gaire important i de cost elevat.

Paviment desastrós, herbes en ensostrades en les voreres, manca de poda del seu arbrat, problemes en el tallafocs, sortida d'aigües, etc.

Esperant la seva comprensió i que donarà les instruccions pertinents per solucionar aquesta deficiència del carrer Garrofers.

Josep Tarradellas

1. Reparació vorera
2. Reparació forats cantonada xiprers i varis

Lledoners

1. Tenim una soca d'arbre que dona a la tanca del carrer Lledoners, 1 cantonada eucaliptus, que per mesures de seguretat (robatori) es té de treure. CSV: 13520417427422564620

Llorers

2. Al carrer Llorers, aproximadament front el nº 10 i dins del Parc de Marianao, tenim un eucaliptus que considerem es mort. Degut al gran perill que aquest arbre representa demanem un manteniment adient, o la seva tala.

Mimoses

3. Us escric en referència a la velocitat dels cotxes del carrer Frederic Mompou i Mimoses. Els cotxes fan aquest trajecte molt ràpid, alguns no fan ni el cedí el pas ni l'stop (i alguns van contra-direcció). Tot això fa que sigui un tram perillós tant per vianants com vehicles.

No sé si teniu aquest punt contemplat per tractar amb l'ajuntament. Potser valdria la pena.

Fem referència a la circulació a gran velocitat dels cotxes i resta de vehicles per carrer Frederic Mompou i Passeig de les Mimoses. Els vehicles fan aquest trajecte molt ràpid, sense respectar els senyals de cedir el pas, stop, etc.. Alguns circulen en contra direcció. També quant venen del carrer Frederic Mompou i giren en direcció del carrer Pollacres, la velocitat de gir és perillosa pel vianants i pel mateixos vehicles. El perill és constant.

Fer constar que quan circulen pel Passeig de les Mimoses i arriben als creuaments dels carrers Josep Tarradellas, Eucaliptus, Freixes i Acàcies, les senyals d'STOP, CEDIR EL PAS I VELOCITAT, PAS DE VIANANS, no son respectades. Tenim constància d'alguns accidents.

Preguem prenguin nota i l'aplicació de mesures coactives.

Fem referència a la circulació a gran velocitat dels cotxes i resta de vehicles per carrer Frederic Mompou i Passeig de les Mimoses. Els vehicles fan aquest trajecte molt ràpid, sense respectar els

senyals de cedir el pas, stop, etc.. Alguns circulen en contra direcció. També quant venen del carrer Frederic Mompou i giren en direcció del carrer Pollacres, la velocitat de gir és perillosa pel vianants i pel mateixos vehicles. El perill és constant.

Fer constar que quan circulen pel Passeig de les Mimoses i arriben als creuaments dels carrers Josep Tarradellas, Eucaliptus, Freixes i Acàcies, les senyals d'STOP, CEDIR EL PAS I VELOCITAT, PAS DE VIANANS, no son respectades. Tenim constància d'alguns accidents.

Preguem prenguin nota i l'aplicació de mesures coactives.

Oms

4. Sot davant nº 23
5. Sot davant nº 24
6. Repàs de tot el carrer

Tarongers

1. Problemes al carrer Tarongers, 17 cantonada passatge Àlbers. En varies vegades hem informat sobre les incidències relacionades amb la circulació, pudors i humitats.
2. El passat 25/05/2020 el veí afectat ha enviat una queixa a aquest Ajuntament.
3. L'Associació recolza aquesta queixa i també sol·licita que és un tema envellit i enquistat que perjudica i molt al veïnat. PUDORS, HUMITATS, TRENCADISSA DE PART DE L'IMMOBLE, MOSQUITIS, ETC.
4. Sabem que les intervencions fetes no han solucionat el problema.
5. Preguem una ràpida gestió per part de l'Ajuntament, per finalitzar un tema que sempre s'ha acabat amb solucions provisionals

Xiprers

1. Xiprers molt i que és manté dret per que queda sustentat amb d'altre. Pot caure en qualsevol moment . Carrer Xiprers cantonada Freixes.
2. Resposta **Número d'expedient:** N337/2020/001282
Benvolgut ciutadà,

En relació a la vostra comunicació de data 17/04/2020, en la qual feu referència xiprer amb branca trencada que es recolza en un altre exemplar existent situat al xamfrà del c/ Xiprers amb el c/ Freixes, us informem que:

Feta la visita fa uns dies hom veié que era necessària la talla de la branca trencada de l'esmentat exemplar de xiprer (*Cupressus sempervirens*); en cas que tot l'exemplar fos mort hom procediria a la tala del mateix.

Atesa la dificultat de la realització d'aquesta tasca afegint les limitacions ocasionades pel fenomen "COVID-19", intentarem de fer-ho amb la màxima diligència.

Agraïm la confiança que ens heu mostrat. Si teniu cap dubte o en voleu alguna informació complementària podeu tornar a posar-vos en contacte amb els nostres serveis. Aprofitem aquest escrit per informar-li que en futures ocasions pot comunicar també les seves incidències per internet al nostre web (servei T'ESCOLTEM), evitant-se desplaçaments a dependències municipals i podent tramitar-les durant les 24 hores del dia.

Atentament,

Gerard Jané Torres
Cap del Grup de Manteniment
L'AJUNTAMENT T'ESCOLTA
Sant Boi de Llobregat, 18 de maig de 2020

Cordialment,

Josep Martínez
Secretari APPM

Sant Boi a 13 de juliol de 2020

